
## ITI Welder 1st Year Module 3 Welding techniques

(1). है?	What is the capacity of oxygen cylinder? । ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता कितनी
(A)	5m³
(B)	7m³
(C)	10m³
(D)	15m³
Cor	rect Answer : B
(2). What are the gas flame combination used for welding ferrous and non ferrous alloys?   कौन सी गैस वैल्डिंग फलेम लौह तथा अलौह धातुओं की वैल्डिंग के लिए प्रयोग होती है?	
(A)	LPG + Air   LPG + वायु
(B)	Acetylene + Air   एसिटिलीन + वायु
(C)	Acetylene + Oxygen । एसिटिलीन + ऑक्सीजन
(D)	Hydrogen + Oxygen । हाइंड्रोजन + ऑक्सीजन
Cor	rect Answer : C
(3).	How many types of distortion are there?   विकृति कितने प्रकार की होती है ?
(A)	2
(B)	3
(C)	4
(D)	5
Cor	rect Answer : B

(4). What is the name of the defect marked 'X' shown in figure? | चित्र में दिखाए गए 'X' से अंकित दोष का नाम क्या है?



- (A) Crack | क्रांक
- (B) Spatter | स्पाटर
- (C) Porosity | पोरोसिटी
- (D) Over lap | ओवर लैप

Correct Answer: C

- (5). What is defined as vertical position of groove welding? | ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है?
- (A) 1G
- (B) 2G
- (C) 3G
- (D) 6G

- (6). Which operation the carbon electrodes are used? | कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है?
- (A) Brazing | ब्रेजिंग
- (B) Gouging | गॉजिंग


- (C) Soldering | सोल्डरिंग
- (D) Reaming | रीमिंग

- (7). What is the effect of arc blow? | आर्क ब्लो का क्या प्रभाव होता है?
- (A) Less spatters | कम स्पैटर
- (B) Poor fusion | खराब पयूजन
- (C) Good weld | अच्छा वेल्ड
- (D) Good penetration । अच्छा पेनिट्रेशन

Correct Answer: B

- (8). What is the colour of acetylene cylinder? | एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है?
- (A) Blue | नीला
- (B) Black | काला
- (C) Yellow | पीला
- (D) Maroon | मरून

(9). What is the name of the part marked 'X' shown in figure? | चित्र में दिखाए गए 'X' अंकित भाग का नाम क्या है?



- (A) Base metal | बेस मेटल
- (B) Copper tip | कॉपर टिप
- (C) Soldering iron | सोल्डरिंग आयरन
- (D) Soldered seam । सोल्डर्ड सीम्


Correct Answer: C

(10). What should be the angle for a double bevel butt joint? | डबल बेवल बट जॉइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए?

- (A) 45°
- (B) 35°
- (C) 25°
- (D) 20°

- (11). What is the letter H indicating the electrode coding? | इलेक्ट्रोड कोडिंग को इंगित करने वाला अक्षर H क्या है?
- (A) Hydrogen controlled | हाइड्रोजन नियंत्रित
- (B) Electrode efficiency | इलेक्ट्रोड दक्षता
- (C) Current condition | करंट स्थिति
- (D) Radio graphic quality | रेडियो ग्राफिक गुणवत्ता

(12). What is the name of the part marked 'X' shown in figure? | चित्र में दर्शाए गए 'X' चिन्हित भाग का क्या नाम है?



- (A) Safety value | सुरक्षा मूल्य
- (B) Outer casing | आउटर केसिंग
- (C) Body support | बॉडी सपोर्ट
- (D) Oxygen outlet | ऑक्सीजन आउटलेट

(13). What is the colour of calcium carbide? | कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है?

- (A) Dark Red | डार्क रेड
- (B) Dark Grey | डार्क ग्रे
- (C) Dark Blue | डार्क ब्लू
- (D) Dark Yellow | डार्क येलो


Correct Answer: B

(14). Which type of welding machine is convert AC to DC supply? | किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन AC को DC आपूर्ति में परिवर्तित करती है?

- (A) Rectifier | रेक्टिफायर
- (B) Inverter | इन्वर्टर
- (C) Transformer | ट्रांसफार्मर
- (D) Engine generators | इंजन जनरेटर

Correct Answer: A

(15). What is the name marked 'X' shown in figure? | चित्र में दर्शाए गए 'X' नाम से कौन सा नाम दर्शाया गया है?




- (A) Weld slope | वेल्ड ढलान
- (B) Line of root | रूट की रेखा

- (C) Weld rotation | वेल्ड रोटेशन
- (D) Weld position | वेल्ड स्थिति

- (16). What is the colour of oxygen cylinder? | ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है?
- (A) Red | लाल
- (B) Blue | नीला
- (C) Black | काला
- (D) Maroon | मैरून

Correct Answer: C

(17). What defect you find in the given figure? | दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है?



- (A) Arc blow | अर्क का झटका
- (B) Over lap | ओवर लैप
- (C) Under cut | अंडर कट

(D) Distortion | विरूपण

Correct Answer: A

- (18). What is the angle of blowpipe in leftward technique? | लेफ्टवर्ड तकनीक में ब्लोपाइप का कोण क्या है?
- (A) 30°-40°
- (B) 50°-60°
- (C) 60°-70°
- (D) 80°-90°

Correct Answer: C

- (19). Which is the method to control back fire while welding? | वेल्डिंग करते समय फायर बेक को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है?
- (A) Close oxygen control valve । ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व बंद करें
- (B) Close acetylene control valve | एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व बंद करें
- (C) First close the oxygen cylinder valve | सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व बंद करें
- (D) First close the acetylene cylinder valve | सबसे पहले एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व बंद करें

- (20). Which gas is dissolves in acetone liquid? | एसीटोन द्रव में कौन सी गैस घुलती है ?
- (A) Oxygen | ऑक्सीजन
- (B) Nitrogen | नाइट्रोजन
- (C) Hydrogen | हाइड्रोजन

(D) Acetylene | एसिटिलीन

Correct Answer: D

- (21). What is the cause of hair line separation in the bead in arc welding? | आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है?
- (A) Fast cooling | तेजी से ठंडा होना
- (B) Slow cooling | धीमी गति से ठंडा होना
- (C) Long arc length | लंबी आर्क की लंबाई
- (D) Wrong selection of electrode | इलेक्ट्रोड का गलत चयन

Correct Answer: A

- (22). What is the special method for safe storage of acetylene gas in cylinder? | सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है?
- (A) Stored in gaseous form | गैसीय रूप में संग्रहीत
- (B) Stored in the solid form | ठोस रूप में संग्रहित
- (C) Stored in semi-liquid form | अर्ध-तरल रूप में संग्रहीत
- (D) Stored as dissolved gas in liquid acetone | तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहीत

- (23). Which type of polarity is used in aluminium welding? | एल्यूमीनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है?
- (A) Rectifier set | रेक्टिफायर सेट
- (B) AC Transformer | AC ट्रांसफार्मर

- (C) Reverse polarity | विपरीत ध्रुवता
- (D) Straight polarity | सीधी ध्रुवता

- (24). Which is the hottest point in a oxyacetylene flame? | ऑक्सासेटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है?
- (A) Outer cone | बाहरी कोन
- (B) Outer envelope | बाहरी एन्वेलप
- (C) Inner envelope | इनर एन्वेलप
- (D) Inner cone | भीतरी कोन

Correct Answer: D

- (25). Which gas have a low boiling point? | किस गैस का क्वथनांक कम होता है?
- (A) Oxygen | ऑक्सीजन
- (B) Carbon | कार्बन
- (C) Nitrogen | नाइट्रोजन
- (D) Hydrogen | हाइड्रोजन

- (26). What is polarity? | पोलैरिटी क्या है?
- (A) Circuit of current | करंट का सर्किट
- (B) Flow of current | करंट का प्रवाह
- (C) Open circuit of current | करंट का खुला सर्किट


(D) Opposite direction of current | करंट की विपरीत दिशा

Correct Answer: B

- (27). Which temperature liquid oxygen becomes solid? | किस तापमान पर तरल ऑक्सीजन ठोस हो जाती है?
- (A) -200°C
- (B) -205°C
- (C) -218.4°C
- (D) -325.3°C

Correct Answer: C

(28). What is the name of welding method shown in figure? | चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग विधि का नाम क्या है?




- (A) Skip welding | स्किप वेल्डिंग
- (B) Back step welding | बैक स्टेप वेल्डिंग
- (C) Wandering method | घुमक्कड़ी विधि
- (D) Intermittent method | आंतरायिक विधि

- (29). Which material is used to check the leakage of acetylene regulator connections? | एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?
- (A) Salt water | खारा पानी
- (B) Plain water । सादा पानी
- (C) Soap water | साबुन का पानी
- (D) Chemical water । रासायनिक पानी

- (30). What is the name of the method, the core wire is dipped in a flux paste? | कोर तार को फ्लक्स पेस्ट में डुबाने की विधि का नाम क्या है?
- (A) Dipping | डिप्पिंग
- (B) Extrusion | एक्सटूशन
- (C) Elongation | एलोनोशन
- (D) Contraction | सिकुड़न

- (31). What procedure is followed to connect the cylinder to gas regulator in gas welding? | गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रैगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?
- (A) Open and close valve for few seconds | कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व
- (B) Open the valve for a longer period | एक लंबी अवधि के लिए वाल्व खोलें
- (C) No need to open the valve before connection | कनेक्शन से पहले वाल्व को खोलने की आवश्यकता नहीं है
- (D) Open the valve for a few minutes of time | वाल्व को कुछ मिनट के लिए खोलें

(32). What is the name of the part marked 'X' shown in figure? | चित्र में दिखाए गए 'X' अंकित भाग का नाम क्या है?




- (A) Electrode | इलेक्ट्रोड
- (B) Arc length | आर्क लंबाई
- (C) Parent metal | मूल धातु
- (D) Metal transfer । धातु स्थानांतरण

Correct Answer: B


- (33). Which cylinder is fitted with fuse plugs? | किस सिलेंडर में फ़्यूज़ प्लग लगे होते हैं?
- (A) Oxygen | ऑक्सीजन
- (B) Argon | आर्गन
- (C) Acetylene । एसिटिलीन
- (D) Carbon-di-oxide | कार्बन डाईऑक्साइड

(34). What is the name of the arc length shown in figure? | चित्र में दर्शाई गई चाप की लंबाई का नाम क्या है?



- (A) Long | <u>ল</u>াৰা
- (B) Short | छोटा
- (C) Normal | सामान्य
- (D) Too long | बहुत लंबा

(35). What is the name of the pressure system shown in figure? | चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम क्या है ?



- (A) Low | कम
- (B) High | उच्च
- (C) Normal | सामान्य
- (D) Medium | मध्यम

Correct Answer : A

- (36). Which position is advantageous for easy welding? | आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है?
- (A) Flat | समतल
- (B) Vertical | खड़ा
- (C) Over head | ओवर हेड
- (D) Horizontal | क्षैतिज

(37). What should be the angle of electrode in the flat position welding? | फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए?

- (A) 50° to 70°
- (B) 60° to 70°
- (C) 70° to 80°
- (D) 80° to 90°

Correct Answer: C


(38). Which material is made up of rectifier supporting plate? | रेक्टिफायर सपोर्टिंग प्लेट किस पदार्थ से बनी होती है?

- (A) Copper | ताँबा
- (B) Mild steel | हल्का स्टील
- (C) Aluminium | अल्युमीनियम
- (D) Stainless steel | स्टेनलेस स्टील

Correct Answer : C

- (39). Which one of the defect is caused by low current in arc welding? | आर्क वेल्डिंग में कम कंरट के कारण कौन सा दोष होता है?
- (A) Porosity | पोरोसिटी
- (B) Under cut | अंडर कट
- (C) Lack of fusion | फ्यूजन की कमी
- (D) Excessive penetration | अत्यधिक पेनीट्रेशन


(40). What is the name of the pressure system shown in figure? | चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम क्या है ?



- (A) Low | कम
- (B) High | उच्च
- (C) Normal | सामान्य
- (D) Medium | मध्यम

- (41). Which system of welding is free from "Arc blow"? | वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम "आर्क ब्लो" से मुक्त होता है?
- (A) AC welding | AC वेल्डिंग
- (B) DC Reverse polarity | DC रिवर्स पोलारिटी
- (C) DC straight polarity | DC स्ट्रैट ध्रुवीयता
- (D) Welding with long arc | लंबी चाप के साथ वेल्डिंग

(42). What is the type of distortion shown? | विरूपण किस प्रकार दिखाया गया है?



- (A) Wide distortion | व्यापक विकृति
- (B) Angular distortion | कोणीय विकृति
- (C) Transverse distortion । अनुप्रस्थ विकृति
- (D) Longitudinal distortion । अनुदैर्ध्य विकृति


Correct Answer: C

(43). What should be the angle of filler rod, by rightward welding? | राईटवर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए?

- (A) 30° 40°
- (B) 40° 50°
- (C) 50° 60°
- (D) 60° 70°


- (44). Which welding techniques, the welding starts at right hand edge and towards left? | कौन सी वेल्डिंग तकनीक में वेल्डिंग दाहिने किनारे से बायीं ओर शुरू होती है?
- (A) Leftward | बाई ओर
- (B) Rightward | दाहिनी ओर
- (C) Backward | पिछड़ा
- (D) Up and Downward | ऊपर और नीचे

(45). What is the welding technique shown in figure? | चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग तकनीक क्या है?



- (A) Leftward | बाई ओर
- (B) Rightward | दाहिनी ओर
- (C) Backward | पिछड़ा
- (D) Upto downward | नीचे तक

(46). What is the name of the machine shown in figure? | चित्र में दिखाई गई मशीन का नाम क्या है?



- (A) Rectifier | रेक्टिफायर
- (B) Inverters | इन्वर्टर
- (C) Transformer | ट्रांसफार्मर
- (D) Generator | जनरेटर

Correct Answer: C


- (47). How is the electrode size is referred? | इलेक्ट्रोड का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है?
- (A) Diameter of core wire | कोर तार का व्यास
- (B) Diameter of filler rod | भराव छड़ का व्यास
- (C) Diameter of cable wire | केबल तार का व्यास
- (D) Diameter of flux covered | कवर किए गए फ्लक्स का व्यास

(48). What is the name of the defect, the number of pin holes formed on the surface? | दोष का क्या नाम है, सतह पर बनने वाले पिन होल की संख्या?

- (A) Spatter | स्पैटर
- (B) Porosity | पोरोसिटी
- (C) Blow holes | ब्लो होल
- (D) Burn through | के द्वारा जलना

Correct Answer: B

(49). What is the name of the part marked 'X' shown in figure? | चित्र में दिखाए गए 'X' अंकित भाग का क्या नाम है?



- (A) Generator | जनरेटर
- (B) Current flow | करंट प्रवाह
- (C) Backing strip | बैकिंग स्ट्रिप
- (D) Direction of welding | वेल्डिंग की दिशा

(50). How many pressure gauges are in regulator? | रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं?

- (A) One pressure gauge | एक प्रैशर गेज
- (B) Two pressure gauges | दो प्रैशर गेज
- (C) Three pressure gauges | तीन प्रैशर गेज
- (D) Four pressure gauges | चार प्रैशर गेज