
## ITI Turner 1st Year Module 9 Various forms of threads

- (1). What is the angle of British ACME thread? | ब्रिटिश ACME थ्रेड का कोण क्या है?
- (A) 60°
- (B) 29°
- (C) 55°
- (D) 45°

Correct Answer: B

(2). Which type of thread shown in figure? | चित्र में किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है?



- (A) Buttress thread | बट्रेस थ्रेड
- (B) Vee-thread | वी-थ्रेड
- (C) ACME thread | ACME थ्रेड
- (D) Square thread | स्कायर थ्रेड

Correct Answer: C

- (3). What is the reason for providing buttress thread in carpentry vice? | कारपेंटरी वाईस में बट्रेस चूड़ी प्रयोग करने का क्या कारण है?
- (A) For better appearance | आकर्षक दिखावट के लिए

- (B) For easy use | आसान इस्तेमाल के लिए
- (C) For easy manufacturing | आसान निर्माण के लिए
- (D) Pressure acts at one flank | एक फ्लेंक पर दाब लगता है

Correct Answer: D


- (4). Which device uses buttress thread? | कौन सी युक्ति में बट्रेस चूड़ी का प्रयोग होता है?
- (A) Screw jack | स्क्रू जैक
- (B) Lead screw of lathe | लेथ के लीड स्क्रू
- (C) Carpentry vice | कारपेंटरी वाईस
- (D) General purpose nut and bolt । साधारण कार्यों के नट और बोल्ट

Correct Answer: C

- (5). Which formula is used to find depth of buttress thread? | कौन से सूत्र से बट्रेस चूड़ी की गहराई ज्ञात की जाती है?
- (A) 0.5 x pitch
- (B) 0.6134 x pitch
- (C) 0.6403 x pitch
- (D) 0.75 x pitch

Correct Answer: D

(6). What is the type of thread? | थ्रेड किस प्रकार का होता है?




- (A) Acme thread | एक्मे चूड़ी
- (B) Square thread | वर्गाकार चूड़ी
- (C) Worm thread | वर्म चूड़ी
- (D) Saw tooth thread | आरी दाँत चूड़ी

Correct Answer: D

- (7). Which one is the example for transmission of motion using thread? | चूड़ी का उपयोग करके गति के प्रसारण का कौन सा उदाहरण है
- (A) Rack and pinion । रैक एवं चूड़ी
- (B) Worm and worm shaft | वर्म एवं वर्म शाफ़्ट
- (C) Crank and slotted link | क्रैंक एवं स्लॉटेड लिंक
- (D) Bevel gearing | बेवल गियरिंग

Correct Answer: B

(8). Which type of thread is used in screw jack spindle? | स्क्रू जैक के स्पिंडल में किस प्रकार की चूड़ी प्रयोग की जाती है?



- (B) 0.6403 x pitch
- (C) 0.7 x pitch
- (D) 0.5 x pitch

Correct Answer: B

- (12). Which type thread is used in lathe lead screw? | लेथ के लीड स्क्रू में कौन सी चूड़ी प्रयोग होती है?
- (A) Metric | मीट्रिक
- (B) Buttress | बट्रेस
- (C) Square | वर्गाकार
- (D) ACME | एक्मे


Correct Answer: D

- (13). Why does square thread is used in vices? | वर्सेस में वर्गाकार धागे का उपयोग क्यों किया जाता है?
- (A) Low friction | कम घर्षण
- (B) Easy engagement । आसान सगाई
- (C) Easy to manufacture | निर्माण करने में आसान
- (D) They can withstand high load | वे उच्च भार का सामना कर सकते हैं

Correct Answer : D

- (14). What is the reason for using ACME thread in lathe lead screw? | लेथ के लीड स्क्रू में ACME चूड़ी प्रयोग करने का क्या कारण है?
- (A) Easily available | आसानी से उपलब्ध

- (B) Manufacturing cost is less | निर्माण लगत कम
- (C) Enable easy engagement | आसानी से संलग्न सुनिश्चित करें
- (D) Suitable for big diameter thread | बड़े व्यास की चूड़ी के लिए उपयुक्त Correct Answer : C
- (15). Where the thread shown is used? | दिखाया गया थ्रेड कहाँ प्रयोग किया जाता है?



- (A) Used in screw jack | स्क्रू जैक में प्रयोग
- (B) Used on lathe lead screw । लीड स्क्रू में प्रयोग
- (C) Used for general purpose । साधारण कार्यों में प्रयोग
- (D) Used for precision measuring instruments । सूक्ष्म मापी यंत्रों में प्रयोग

Correct Answer: B


- (16). Which angle is ground on ACME threading tool? | ACME चूड़ी औजार में कौन सा कोण घिस के बनाया जाता है?
- (A) 29°
- (B) 45°
- (C) 55°
- (D) 60°

## Correct Answer: A

- (17). What will happen if threading tool is set below center height? | चूड़ी औजार को केंद्र रेखा से नीचे स्थापित करने पर क्या होगा?
- (A) Pitch will changed | पिच परिवर्तित हो जाएगी
- (B) Difficult for catching | पकड़ने में आसान
- (C) Thread will be damaged | चूड़ी छतिग्रस्त हो जाएगी
- (D) Major diameter will changed | बड़ा व्यास बदल जाएगा

Correct Answer: C

(18). Which type of thread shown in figure? | चित्र में किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है?



- (A) ACME thread | ACME थ्रेड
- (B) Buttress thread | बट्रेस थ्रेड
- (C) Square thread | स्कायर थ्रेड
- (D) Pipe thread | पाइप थ्रेड

Correct Answer: B


- (19). What is the shape of buttress thread flank? | बट्रेस चूड़ी के फ्लेंक की आकृति कैसी होती है?
- (A) One flank is 90° and the other 45° | एक फ्लेंक 90° तथा दूसरा 45°
- (B) One flank is 30° and the other 45° | एक फ्लेंक 30° तथा दूसरा 45°
- (C) One flank is 60° and the other 45° | एक फ्लेंक 60° तथा दूसरा 45°
- (D) Two flanks are at 60° | दोनों फ्लेंक 60° पर

Correct Answer: A

- (20). Which formula is used to find crest width of a buttress thread? | कौन से सूत्र से बट्रेस चूड़ी के क्रेस्ट की चौड़ाई ज्ञात की जाती है?
- (A) 0.125 x pitch
- (B) 0.317 x pitch
- (C) 0.335 x pitch
- (D) 0.5 x pitch

Correct Answer: A

(21). What is marked as "X" in buttress thread? | बट्रेस थ्रेड में "X" के रूप में क्या चिह्नित है?



(A) Depth | गहराई

(B) Pitch | पिच (C) Flat | समतल (D) Flank | फ्लेंक Correct Answer: C (22). What is the angle of metric ACME thread? | मीट्रिक ACME चूड़ी का कोण कितना होता है? (A) 29° (B) 30° (C) 45° (D) 47½° Correct Answer: A (23). What is the relationship between pitch and depth of a square thread? | वर्गाकार चूड़ी में पिच और चूड़ी की गहराई में क्या सम्बन्ध है? (A) Depth is ¼ pitch (B) Depth is ½ pitch (C) Depth is ¾ pitch (D) Depth is equal to pitch Correct Answer: B (24). Which formula is used to find depth of ACME thread? | कौन से सूत्र से ACME चूड़ी की गहराई ज्ञात की जाती है? (A) 0.5 x pitch

(B) 0.6134 x pitch

- (C) 0.6403 x pitch
- (D) 0.75 x pitch

Correct Answer: A

- (25). What does BIS stand for? | BIS किसे व्यक्त करता है?
- (A) Bureau of International Standard
- (B) Bureau of Indian Standard
- (C) Bureau of International Society
- (D) Bureau of Indian Society

Correct Answer: B