


ITI Turner 2nd Year Module 2 Lathe Accessories

(1). Which one helps to analyse the machine and equipment? | मशीन और उपकरण का विश्लेषण करने में कौन मदद करता है?

- (A) Machine cleaning | मशीन की सफाई
- (B) Intermittent inspection | इन्टरमिटेन निरीक्षण
- (C) Irregular lubrication | अनियमित स्नेहन
- (D) Maintenance record analysis | रखरखाव रिकॉर्ड विश्लेषण

Correct Answer : D

(2). What is the roughness grade number for symbol? | सिंबल के लिए रफ़नेस ग्रेड संख्या क्या होता है?



- (A) N1 to N3
- (B) N4 to N6
- (C) N11
- (D) N12

Correct Answer : C

(3). What is the meaning of "seiso" in 5's? | 5 's में "seiso" का अर्थ क्या है?

- (A) Standard | मानक

- (B) Sort | क्रम से लगाना
- (C) Cleaning | सफाई
- (D) Discipline | अनुशासन

Correct Answer : C

(4). How the roughness value is expressed? | खुरदरापन वैल्यू कैसे व्यक्त किया जाता है?

- (A) Micrometer | माइक्रोमीटर
- (B) Millimeter | मिलीमीटर
- (C) Centimeter | सेंटीमीटर
- (D) Meter | मीटर

Correct Answer : A

(5). What is lapping? | लेपिंग क्या है?

- (A) Precision finishing operation | सटीक परिष्करण संक्रिया
- (B) Filing operation | फिलिंग संक्रिया
- (C) Grinding operation | ग्राइंडिंग संक्रिया
- (D) Chiseling operation | चीसलिंग संक्रिया

Correct Answer : A

(6). Which lap material inexpensive and can be expanded if worn out? | कौन सी लैप सामग्री सस्ती है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है?

- (A) Brass | पीतल
- (B) Cast iron | कास्ट आयरन

(C) Lead | सीसा

(D) Bronze | काँसा

Correct Answer : C

(7). What is angle between the two faces of angle plate? | कोणीय प्लेट की दो फेस के मध्य कोण कितना होता है?

(A) 30°

(B) 45°

(C) 60°

(D) 90°

Correct Answer : D

(8). What is the purpose of slots milled on two planes of angle plate? | कोणीय प्लेट के दोनों सतह पर स्लॉट का क्या उद्देश्य होता है?

(A) Reduce the weight | वजन कम करना

(B) Clamp the job | जॉब की क्लैम्प करना

(C) Maintain accuracy | सटीकता बनाए रखना

(D) Good appearance | अच्छा दिखाना

Correct Answer : B

(9). What will happen if lap material used to make laps harder than work piece? | अगर लैप सामग्री का इस्तेमाल वर्क पीस की तुलना में लैप्स को कठोर बनाने के लिए किया जाता है तो क्या होगा?

(A) Improve better geometrical accuracy | बेहतर ज्यामितीय परिशुद्धता में सुधार


(B) Abrasives cut the lap instead of work piece | एब्रेसिक्स ने वर्कपीस की जगह लेप की कटिंग

(C) Improve dimensional accuracy | आयामी परिशुद्धता में सुधार

(D) Refines surface finish | सतह को परिष्कृत करता है

Correct Answer : B

(10). What is the type of angle plate? | यह किस प्रकार की कोणीय प्लेट है?



(A) Plain | प्लेन

(B) Box | बॉक्स

(C) Swivel | घूमने वाला

(D) Slotted | स्लॉटेड

Correct Answer : B

(11). What is the purpose of preventive maintenance? | निवारक मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है?

(A) Maintain machine in good working order | अच्छा कार्य क्रम में मशीन बनाए रखने के लिए

(B) Increase the cost of inspection | निरीक्षण की लागत में वृद्धि हेतु

(C) Reduce the vibration of machine | मशीन का कंपन कम करने के लिए

(D) To keep the maintenance records | मैटेनेंस रिकॉर्ड रखने के लिए

Correct Answer : A

(12). What are the basic activities of preventive maintenance? | निवारक रखरखाव की बुनियादी गतिविधियाँ क्या हैं?

(A) Periodic inspection of Machines and Equipments | मशीनों और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण

(B) Breakdown inspection | टूटने का निरीक्षण

(C) Reduce quality of product | उत्पाद की गुणवत्ता कम करें

(D) Increase breakdown | ब्रेकडाउन बढ़ाएं

Correct Answer : A

(13). How many roughness grade number are used? | कितने खुरदरे ग्रेड नंबर का उपयोग किया जाता है?

(A) N1 to N12 | N1 से N12

(B) N1 to N25 | N1 से N25

(C) N1 to N20 | N1 से N20

(D) N1 to N30 | N1 से N30

Correct Answer : A

(14). What is "M" in "TPM"? | "TPM" में "M" क्या है?

(A) Machine

(B) Method

(C) Maintenance

(D) Material

Correct Answer : C

(15). How we can protect the surface of marking table to maintain accuracy? | सटीकता को बनाए रखने के लिए हम मार्किंग टेबल की सतह की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं?

(A) By providing a guard | पहरा देकर


(B) Providing plastic coating | प्लास्टिक कोटिंग प्रदान करना

(C) By applying thin layers of oil | तेल की पतली परतों को लगाने से

(D) Provide a stand | एक स्टैंड प्रदान

Correct Answer : C

(16). What is the name of device marked as 'X'? | 'X' के रूप में चिह्नित डिवाइस का नाम क्या है?



(A) Lathe plate | लेथ प्लेट

(B) Four jaw chuck | 4 जॉब चक

(C) Faceplate | फ़ेस प्लेट

(D) Driving plate | ड्राइविंग प्लेट

Correct Answer : C

(17). Which type of instrument is generally used to check eccentricity? | विकेंद्रता को जाचने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं?

(A) Dial test indicator | डायल टेस्ट इंडिकेटर

(B) Micrometer | मिक्रोमीटर

(C) Surface gauge | सरफेस गेज

(D) Vernier calipers | वर्नियर कैलिपर

Correct Answer : A

(18). What is the name of precision finishing operation carried out by using fine abrasive materials? | फ़ाइन घर्षक प्रदार्थ का उपयोग कर परिशुद्ध सतह प्राप्त करने की संक्रिया को क्या कहते हैं?

(A) Grinding | ग्राइंडिंग

(B) Lapping | लेपिंग

(C) Filing | फिलिंग

(D) Polishing | पोलिशिंग

Correct Answer : B

(19). What is the aim of "TQM"? | "TQM" का उद्देश्य क्या है?

(A) Zero breakdown | जीरो ब्रेकडाउन

(B) Zero defect | जीरो दोष

(C) Zero maintenance | जीरो रखरखाव

(D) Zero repair | जीरो मरम्मत

Correct Answer : B

(20). Which device is used as a reference surface for marking? | किस उपकरण को अंकन के लिए संदर्भ सतह के रूप में उपयोग किया जाता है?

(A) Angle plate | एंगल प्लेट

(B) Marking table | मार्किंग टेबल

(C) Anvil | एनविल

(D) Lathe bed | लेथ बेड

Correct Answer : B

(21). Which record keeps the detailed record of fault, repairs and replacement? | कौन सा रिकॉर्ड फॉल्ट, रिपेयर और रिप्लेसमेंट का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है?

(A) Maintenance record | रखरखाव रिकॉर्ड

(B) Inspection record | निरीक्षण रिकॉर्ड

(C) Job card | जॉब कार्ड

(D) Bill of material | सामग्री का बिल

Correct Answer : A

(22). Which lapping material used for easy charging and rapid cutting? | आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है?

(A) Cast iron | कास्ट आयरन

(B) Copper and brass | तांबा एवं पीतल

(C) Close grained iron | क्लोज्ड ग्रेन आयरन

(D) White cast iron | सफ़ेद कास्ट आइरन

Correct Answer : B

(23). What is the use of frequency of lubrication? | स्नेहन की आवृत्ति का उपयोग क्या है?

(A) Machine loses its accuracy | मशीन अपनी सटीकता खो देती है

(B) Increase Wear & Tear | टूट & फूट बढ़ता है

(C) Machine retain its accuracy | मशीन अपनी सटीकता बरकरार रखती है

(D) Reduce machine life | मशीन के जीवन को कम करना

Correct Answer : C

(24). Which turning operation the different diameter are turned with different axis? | किस टर्निंग ऑपरेशन में अलग-अलग व्यास को अलग-अलग अक्ष से घुमाया जाता है?

(A) Plain turning | प्लेन टर्निंग

(B) Eccentric turning | एक्सेंट्रीक टर्निंग

(C) Step turning | स्टेप टर्निंग

(D) Concentric turning | कन्सेंट्रिक टर्निंग

Correct Answer : B

(25). What is "Q" in "TQM"? | "TQM" में "Q" क्या है ?

(A) Quantity

(B) Quotation

(C) Quick

(D) Quality

Correct Answer : D

www.itieamyt.net